

REVISÕES DE FIRMWARE ME22A-M



VERSÃO 2.14 – 04/04/2019

- Bloco de rodízio não acionava as saídas se horas para rodízio configurada com zero.

VERSÃO 2.12 – 08/05/2017

- Configurações de fábrica estavam mapeando bloco 1 de rodízio para as saídas, o que poderia atrapalhar outras lógicas.

VERSÃO 2.11 – 27/02/2017

- Configuração de feriados não estavam disponíveis.

VERSÃO 2.10 – 19/12/2015

- Criados registros com o estado de todas as entradas e saídas digitais, otimizando a leitura/escrita.

VERSÃO 2.09 – 21/11/2015

- Criada lógica para permitir o forçamento das saídas digitais.