

REVISÕES DE FIRMWARE

MCP15 (90.0265.xx)

MCP15-P (90.0266.xx)



VERSÃO 1.04 – 08/09/2026

- Correção de falhas esporádicas na leitura do sensor de pressão.

VERSÃO 1.03 – 08/06/2026

- Suporte para objeto BACnet MV na lógica.
- Suporte para ModbusEscravo v2 (saída WR nos blocos).

VERSÃO 1.02 – 19/01/2026

- Nome do equipamento estava errado na rede BACnet.

VERSÃO 1.01 – 28/10/2025

- Não estava aplicando as configurações corretamente.