

REVISÕES DE FIRMWARE MDR-PRO (90.0063.xx)



VERSÃO 2.05 – 25/07/2025

- Nomes de variáveis com 16 caracteres causavam travamento do display.

VERSÃO 2.04 – 03/06/2025

- Configurações não estavam sendo salvas corretamente.

VERSÃO 2.03 – 10/08/2023

- Configurações não estavam sendo salvas corretamente em algumas situações.
- Travamento do display se configurar endereço MDR acima de 111. Configuração deste endereço foi limitado em 16, pois isso afeta a performance de comunicação, já que este valor controla o acesso ao meio em redes multimestres.

VERSÃO 2.02 – 31/03/2023

- Suporte para leitura de múltiplos blocos.

VERSÃO 2.01 – 17/10/22

- Problema de comunicação com vários MDRs na mesma rede.