

REVISÕES DE FIRMWARE ME22A-B



VERSÃO 2.14 – 04/04/2019

- Bloco de rodízio não acionava as saídas se horas para rodízio configurada com zero.

VERSÃO 2.13 – 03/07/2018

- Escrita no índice zero do ExceptionSchedule causava erro ao invés de limpar exceções.

VERSÃO 2.12 – 26/06/2018

- Alterada revisão do template para evitar conflito com template anterior errado.

VERSÃO 2.11 – 06/06/2017

- Leitura/escrita de propriedade não existente estava retornando erro com classe 'Object' e não a correta 'Property'.
- Não envia alarmes na rede se DeviceID não configurado.
- Propriedade 'supported-services' indicava erroneamente suporte para a função WritePropertyMultiple.

VERSÃO 2.10 – 08/05/2017

- Configurações de fábrica estavam mapeando bloco 1 de rodízio para as saídas, o que poderia atrapalhar outras lógicas.

VERSÃO 2.09 – 11/06/2015

- Melhoria na biblioteca BACnet para permitir a escrita de vários tipos de dados no Schedule contornando o bug que ocorre com o AS da Schneider.

VERSÃO 2.08 – 09/06/2015

- Correção do problema que impedia a inicialização do equipamento.

VERSÃO 2.07 – 19/02/2015

- Correção da leitura do índice 0 (tamanho) das propriedades PriorityArrays dos objetos.

VERSÃO 2.06 – 11/08/2014

- Falha no bloco de rodízio não respeitava o tempo entre estágios.

VERSÃO 2.05 – 05/08/2014

- Reiniciava equipamento em algumas situações ao salvar as configurações.
- Correção da leitura de data/hora que causava erro no OrcaView.
- Correção dos valores defaults dos schedules.

VERSÃO 2.04 – 28/07/2014

- Correção das programações horárias.
- Correção dos blocos ON-OFF.
- Setpoints dos blocos ON-OFF disponibilizados via BACnet.

VERSÃO 2.03 – 16/07/2014

- [Permite acionar as saídas digitais via Modbus.](#)

VERSÃO 2.02 – 11/07/2014

- [Habilitação do bloco de rodizio pode ser feito via entrada digital.](#)

VERSÃO 2.01 – 10/06/2014

- [Configuração das programações horárias disponibilizadas no Modbus.](#)