

REVISÕES DE FIRMWARE

MCP46-IO (90.0055.00)

MCP46-IO-24 (90.0226.00)



VERSÃO 1.04 – 16/07/2025

- Ajuste na detecção de entrada analógica desconectada. Valor para detectar desconexão é de 10% do fundo de escala, evitando que variações em torno de 4mA / 2V não fiquem gerando alarmes constantes.

VERSÃO 1.03 – 23/09/2020

- Ampliação da faixa de medição dos NTCs para 100°C.

VERSÃO 1.02 – 31/08/2020

- Correção de uma possível falha de comunicação em algumas situações que o controlador é ligado após a expansão.

VERSÃO 1.01 – 21/01/2018

- Correção da leitura das entradas.