

REVISÕES DE FIRMWARE ME46D MODBUS



VERSÃO 1.22 – 16/07/2026

- Senha para acesso à interface web estava diferente da padrão.

VERSÃO 1.21 – 15/06/2026

- Atualização do stack TCP/IP para melhoria de performance e correção de um possível deadlock na comunicação.

VERSÃO 1.20 – 03/12/2024

- Webserver não estava mostrando estado real das saídas digitais.
- Criados registros 2600 a 2615 para indicação do estado real das saídas digitais.

VERSÃO 1.19 – 16/10/2024

- Nome do produto alterado para ME46D na interface.

VERSÃO 1.18 – 03/05/2022

- Possibilidade de configurar PARIDADE/STOPS da porta RS485.

VERSÃO 1.17 – 14/08/2019

- Correção de uma rara falha de leitura no protocolo Modbus/TCP.

VERSÃO 1.16 – 02/10/2017

- Possibilidade de forçar as saídas digitais via Modbus.

VERSÃO 1.15 – 27/05/2017

- Configuração dos offsets dos NTCs não estava disponível na interface web.

VERSÃO 1.14 – 18/10/2016

- Acesso aos registros das saídas analógicas em formato inteiro não estava funcionando.

VERSÃO 1.13 – 21/07/2016

- Entradas digitais 19 a 26 não estavam mapeadas na tabela Modbus. Para evitar a mudança no mapa, foram copiadas para os registros 2200 a 2225.
- Modbus UDP estava enviando frames com CRC (somente usado no modo RTU).

VERSÃO 1.12 – 16/03/2016

- Criada página na interface web para monitoração das entradas analógicas/NTC.

VERSÃO 1.11 – 14/01/2016

- Não aplicava as configurações da porta RS485 na inicialização do equipamento (mantinha os valores padrões).

VERSÃO 1.10 – 20/12/2015

- Criados registros Modbus para leitura única dos estados das entradas/saídas (cada bit representa uma entrada/saída).